

## Dotaz č. 1 – Kalibrace touch screen HMI Weintek

### Odpověď:


Kalibrace se provádí při startu panelu.

#### Krok 1.

Zmáčkněte a držte prst lehce na obrazovce a zapojte panel do napájení.

#### Krok 2.

Po bootovací sekvenci se systém přepne přímo do kalibračního módu.



#### Krok 3.

Zmáčkněte vždy do středu bodu "+" svým prstem nebo perem pro dotykové obrazovky a chvíli podržte. Znak poté zmizí a objeví se další.

